

# Plage de Caroual Centre

Erquy, Côtes d'Armor, Bretagne

## Caractéristiques de la zone de baignade

**Nature :** sable

**Longueur :** 1 700 m

**Personne responsable de l'eau de baignade :**

Maire d'Erquy

**Période d'ouverture :** 15/06 au 15/09

**Localisation du point ARS le plus proche :**

(coordonnées lambert II étendu)

X : 238667 Y : 2409767

**Fréquentation :** Moyenne saison 2020

Plagistes : 300 et baigneurs : 60

**Fermeture du site sur les 4 dernières années :**

2020 : aucune

2021 : 3 fermetures préventives

2022 : 1 fermeture préventive

2023 : aucune



vue aérienne de la plage de Caroual-Centre (géoportail)

Contact : 02 96 63 64 64 (Mairie d'Erquy)

**Equipements :**



**Accessibilité aux animaux :** non

**Activités pratiquées:** baignade, activités nautiques, pêche à pied.

**Occupation des sols des bassins versants associés:**

Zone urbaine discontinue 15%, terres agricoles 80%, forêt et milieu semi-naturel 5%



## Historique des classements

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2020	2021	2022	2023
Classement (2006/7/CE)	Bonne Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité

## Sources possibles de pollution

Sources de pollution	détail	Actions
Assainissement	1 poste de refolement sur la zone d'étude	Suivi du poste
Assainissement Non Collectif	Plusieurs installations non acceptables au niveau de la zone d'étude	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité des ANC non conformes
Mauvais raccordements eaux usées → eaux pluviales	Mise en conformité des mauvais branchements détectés eaux usées → eaux pluviales	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité
Pollution accidentelle		Passage journalier