

# Plage du Guen-Lanruen

Erquy, Côtes d'Armor, Bretagne

## Caractéristiques de la zone de baignade

**Nature :** sable

**Longueur :** 1 000 m

**Personne responsable de l'eau de baignade :**

Maire d'Erquy

**Période d'ouverture :** 15/06 au 15/09

**Localisation du point ARS le plus proche :**

(coordonnées Lambert II étendu)

X : 247586 Y : 2416421

**Fréquentation :** Moyenne saison 2020

Le Guen - Plagistes : 160 et baigneurs : 60

Lanruen - Plagistes : 180 et baigneurs : 60



vue aérienne de la plage du Guen-Lanruen (géoportail)

**Fermeture du site sur les 4 dernières années :**

aucune

Contact : 02 96 63 64 64 (Mairie d'Erquy)

**Equipements :** aucuns

**Accessibilité aux animaux :** non

**Activités pratiquées:** baignade, pêche à pied

**Occupation des sols des bassins versants associés:**

Zone urbaine discontinue 34%, terres agricoles 35%,  
foret et milieu semi naturel 32%



## Historique des classements

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2020	2021	2022	2023
Classement (2006/7/CE)	Excellente Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité

## Sources possibles de pollution

Sources de pollution	détail	Actions
<b>Assainissement</b>	Postes de refoulement	Suivi des postes
<b>Assainissement Non Collectif</b>	Quelques ANC non conformes sur la zone d'étude	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité des ANC non conformes
<b>Mauvais raccordements eaux usées → eaux pluviales</b>	Mise en conformité des mauvais branchements détectés eaux usées → eaux pluviales	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité
<b>Pollution accidentelle</b>		Passage journalier