

Plage du Centre

Erquy, Côtes d'Armor, Bretagne

Caractéristiques de la zone de baignade

Nature : sable

Longueur : 1000 m

Personne responsable de l'eau de baignade : Maire d'Erquy

Période d'ouverture : 15/06 au 15/09

Localisation du point ARS le plus proche :

(coordonnées Lambert II étendu)

X : 245989 Y : 2414614

Fréquentation : Moyenne saison 2020

Plagistes : 210 et baigneurs : 70

Fermeture du site sur les 4 dernières années :

2021 : 3 fermetures préventives et 2 fermetures liées à une analyse bactériologique non conforme

2022 : 1 fermeture préventive

2023 : 1 fermeture préventive et 1 fermeture pour travaux

2024 : aucune fermeture



vue aérienne de la plage du Centre (géoportail)

Contact : 02 96 63 64 64 (Mairie d'Erquy)



Insuffisante

Equipements :



Accessibilité aux animaux : non

Activités pratiquées: baignade, pêche à pied, zone de mouillage.

Occupation des sols des bassins versants associés:

Zone urbaine discontinue 80%, terres agricoles 10%, zone naturelle 10%

Historique des classements

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2021	2022	2023	2024
Classement (2006/7/CE)	Qualité insuffisante	Bonne Qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante

Sources possibles de pollution

Sources de pollution	détail	Actions
Assainissement	6 postes de refoulements sur la zone d'étude	Suivi des postes avec télégestion et alarme
Mauvais raccordements	Mise en conformité des mauvais branchements détectés eaux usées → eaux pluviales	Suivi par la communauté d'agglomération pour la mise en conformité
Assainissement Non Collectif	Quelques ANC non conformes sur la zone d'étude	Suivi par la communauté d'agglomération pour la mise en conformité des ANC non conformes
Hydrocarbures	Pollution fuel liée à l'activité portuaire	Contrôle visuel régulier
Pollution accidentelle		Passage journalier