

Plage de Caroual Nord

Erquy, Côtes d'Armor, Bretagne

Caractéristiques de la zone de baignade

Nature : sable

Longueur : 1 700 m

Personne responsable de l'eau de baignade :

Maire d'Erquy

Période d'ouverture : 15/06 au 15/09

Localisation du point ARS le plus proche :

(coordonnées lambert II étendu)

X : 245469 Y : 2413889

Fréquentation : Moyenne saison 2020

Plagistes : 500 et baigneurs : 130


Fermeture du site sur les 4 dernières années :

2022 : 1 fermeture préventive

2023 : aucune

2024 : 2 fermetures préventives

2025 : aucune



vue aérienne de la plage de Caroual-Nord (géoportail)

Contact : 02 96 63 64 64 (Mairie d'Erquy)

Equipements :



Accessibilité aux animaux : non

Activités pratiquées: baignade, activités nautiques, pêche à pied.

Occupation des sols des bassins versants associés:

Zone urbaine discontinue 15%, terres agricoles 80%, forêt et milieu semi-naturel 5%



Excellente

Historique des classements

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2022	2023	2024	2025
Classement (2006/7/CE)	Excellente Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité	Excellente Qualité

Sources possibles de pollution

Sources de pollution	détail	Actions
Assainissement	1 poste de refoulement sur la zone d'étude	Suivi du poste
Assainissement Non Collectif	Plusieurs installations non acceptables au niveau de la zone d'étude	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité des ANC non conformes
Mauvais raccordements eaux usées → eaux pluviales	Mise en conformité des mauvais branchements détectés eaux usées → eaux pluviales	Suivi par la communauté d'Agglomération pour la mise en conformité
Pollution accidentelle		Passage journalier