

Plage du Centre

Erquy, Côtes d'Armor, Bretagne

Caractéristiques de la zone de baignade

Nature : sable
Longueur : 1000 m
Personne responsable de l'eau de baignade : Maire d'Erquy
Période d'ouverture : 15/06 au 15/09
Localisation du point ARS le plus proche :
(coordonnées Lambert II étendu)
X : 245989 Y : 2414614
Fréquentation : Moyenne saison 2020
Plagistes : 210 et baigneurs : 70
Fermeture du site sur les 4 dernières années :
2022 : 1 fermeture préventive
2023 : 1 fermeture préventive et 1 fermeture pour travaux
2024 : aucune fermeture
2025 : 1 fermeture préventive



vue aérienne de la plage du Centre (géoportail)

Contact : 02 96 63 64 64 (Mairie d'Erquy)

Equipements :



Suffisante

Accessibilité aux animaux : non
Activités pratiquées: baignade, pêche à pied, zone de mouillage.
Occupation des sols des bassins versants associés:
Zone urbaine discontinue 80%, terres agricoles 10%, zone naturelle 10%

Historique des classements

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2022	2023	2024	2025
Classement (2006/7/CE)	Bonne Qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante	Qualité suffisante

Sources possibles de pollution

Sources de pollution	détail	Actions
Assainissement	6 postes de refoulements sur la zone d'étude	Suivi des postes avec télégestion et alarme
Mauvais raccordements	Mise en conformité des mauvais branchements détectés eaux usées → eaux pluviales	Suivi par la communauté d'agglomération pour la mise en conformité
Assainissement Non Collectif	Quelques ANC non conformes sur la zone d'étude	Suivi par la communauté d'agglomération pour la mise en conformité des ANC non conformes
Hydrocarbures	Pollution fuel liée à l'activité portuaire	Contrôle visuel régulier
Pollution accidentelle		Passage journalier